! HASIČI INFORMUJÍ !

NEBEZPEČÍ PŘI ŽŇOVÝCH PRACÍCH

V období sklizně obilovin dochází ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru. Toto nebezpečí vzniká z důvodu vyššího pohybu zemědělské techniky na polích se zralým obilím, které je v této době velmi náchylné ke vznícení. Další nebezpečí vzniku požáru je spojeno se skladováním sklizených rostlinných materiálů. Pro zamezení vzniku požáru

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA :

- techniku a stroje provádějící žňové práce vybavte potřebným množstvím hasících přístrojů,
- zabezpečte techniku určenou pro žňové práce proti možnému způsobení požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů apod.),
- mějte vždy připravenu dostatečnou zásobu vody a traktor s pluhem k oborání případného místa požáru,
- neodhazujte nedopalky cigaret a nepoužívejte otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných suchých rostlinných materiálů,
- dodržujte v blízkosti skladů rostlinných materiálů zákaz používání otevřeného ohně a zákaz kouření,
- materiály náchylné k samovznícení neskladujte vlhké (nedosušené),
- pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje